

บทที่ 15

ความเสียหายของคอนกรีต

คอนกรีตในโครงสร้างต่าง ๆ อาจเกิดความเสียหายหรือขาดความทนทาน อันเนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ความเสียหายอาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มใช้งานหรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นหลังจากใช้งานโครงสร้างคอนกรีตนั้นไปแล้วช่วงเวลาหนึ่งและความเสียหายนี้อาจเกิดมาจากการสاهดุภัยใน หรือภายนอกเนื้อคอนกรีต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุคือ

สาเหตุด้านกายภาพ Physical เช่น ความเสียหายเนื่องจาก ความร้อน น้ำหนักบรรทุกมากเกินไป เป็นต้น

สาเหตุด้านเคมี Chemical เช่น มีการซึมผ่านของสารเคมีเข้ามา กัดกร่อนคอนกรีตและเหล็กเสริม


สาเหตุด้านกล Mechanical เช่น การเสียดสีกัน เกิดความเสียหาย

ขอบเขตของความเสียหายขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเฉพาะ ที่มาเกี่ยวข้องอันได้แก่ คุณภาพของคอนกรีต ความหนาแน่นของคอนกรีต และความรุนแรงของสภาพแวดล้อมเป็นต้น

ในบทนี้จะกล่าวถึงต้นเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายของคอนกรีต รวมทั้งวิธีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหาย เพื่อให้สะทกและเขาย ปัจจัยหรือสาเหตุต่าง ๆ ทั้ง 3 นี้ จะถูกแยกพิจารณา แต่ในทางปฏิบัติคอนกรีตอาจจะถูกกระบวนการปัจจัยเพียงหนึ่งสองหรือทั้งสามก็เป็นได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ อาจจำเป็นต้องพิจารณาผลโดยรวม

15.1 สาเหตุที่ทำให้คอนกรีตเสียหาย

สาเหตุที่ทำให้คอนกรีตเกิดความเสียหายสามารถจำแนกออกได้ ดังรูป



- ความเสียหายโดยน้ำแข็ง
- ความเสียหายโดยความร้อนและไฟ
- ความเสียหายโดยการเบิกและแห้งสลับกัน
- ความเสียหายโดยน้ำหนักบรรทุก
- ความเสียหายโดยความล้า
- ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ
- การกัดกร่อนโดยชัลเฟต
- การกัดกร่อนโดยกรด
- ปฏิกิริยาระหว่างด่างกับพิษ
- น้ำทะเล
- คาร์บอนไดออกไซด์
- การกระทำของแบคทีเรีย
- คลอไรด์
- การกัดกร่อนเหล็กเสริม
- การเสียดสี Abrasion
- Erosion
- Cavitation

15.2 สาเหตุด้านกายภาพ (Physical Causes of Deterioration)

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คอนกรีตเสียหายด้านกายภาพส่วนใหญ่มาจากการ “แรงดึง” (Tensile Stress) ที่กระทำต่อคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วส่งผลให้คอนกรีตแตกกร้าว และสุดท้ายจะทำให้อายุการใช้งานของชิ้นส่วนโครงสร้างลดลง ในบทนี้จะอธิบายถึงสาเหตุสำคัญ ๆ บางประการเท่านั้น

ความเสียหายโดยน้ำแข็ง

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในเขตหนาวแต่ในบางกรณีที่ความเย็นจัดหรือน้ำแข็งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคอนกรีตได้ เช่น ในการก่อสร้างห้องเย็น สำหรับการแช่แข็งสัตว์น้ำเป็นต้น ซึ่งผู้ออกแบบควรจะกำหนดคุณสมบัติของคอนกรีตที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อน้ำแข็งตัวเป็นน้ำแข็งนั้น ปริมาณจะเพิ่มขึ้นประมาณ 9% ถ้าหากน้ำแข็ง (Stress) ที่เกิดจากการขยายตัวน้อยกว่า แรงดึงของคอนกรีต การขยายตัว (Elastic Volume) ของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเมื่อไร หน่วยแรงที่เกิดจากการขยายตัวมากกว่า แรงดึงของคอนกรีต จะเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรตัวร้อน และเกิดการแตกกร้าว แนวทางแก้ไขคือ เพิ่มปริมาณฟองอากาศ (Entrained Air) ขนาด 0.2-0.5 มม. โดยการใส่สารกักกระจาดฟองอากาศเข้าไป ในเนื้อคอนกรีต ฟองอากาศนี้จะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อปริมาตรของน้ำเพิ่มความตันหรือแรงดันจะถูกทำให้ลดน้อยลง โดยน้ำจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในฟองอากาศเหล่านี้ การแตกกร้าว จึงไม่เกิดขึ้น

การใส่น้ำยาประเภท Air Entraining นี้โดยทั่วไป จะเพิ่มฟองอากาศเป็น 3-5% ถ้าใส่น้ำยามากเกินไปปริมาณฟองอากาศที่เกิดมากก็จะก่อให้เกิดผลเสีย คือ กำลังอัดของคอนกรีต จะลดลงอย่างมาก ทุก ๆ 1% ของฟองอากาศที่เกิน 5% นี้ จะทำให้กำลังอัดของคอนกรีตตกประมาณ 5% นอกจากการเพิ่มฟองอากาศแล้วควรเลือกใช้คอนกรีตที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อชิเมนต์ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะแรงดึงของคอนกรีตเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกำลังอัด และควรเลือกใช้หินที่มีขนาดเล็ก ที่มีขนาดคละตี หินขนาดใหญ่หรือหินที่มีรูปร่างแบบ ๆ ไม่ควรนำมาใช้ เพราะจะก่อให้เกิดกระแสน้ำได้หิน


ความเสียหายโดยความร้อนหรือไฟ

คอนกรีตเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และมีคุณสมบัติที่ดีในด้านการด้านทานความร้อนและไฟคือ เมื่อถูกไฟ คอนกรีตจะคงสภาพอยู่ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิในเนื้อคอนกรีตจะแตกต่างกันมาก ผลที่เกิด คือ การแตกกร้าวและการแตกกร่อน (Spalling) และจะเกิดการเสียหายอย่างมากในช่วงเวลาต่อมาร่วมกับกำลังจะสูญเสียด้วย เนื่องจากเกิด Dehydrate ในชิเมนต์เพสต์

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะเกิดการขยายตัวของชิเมนต์เพสต์ การขยายตัวนี้จะถูกชดเชยด้วยการหดตัว (Shrinkage) ที่เกิดขึ้น เมื่อน้ำถูกขับออกจากเพสต์ ในช่วงต้นการขยายตัวเนื่องจากความร้อน มากกว่าการหด (Drying Shrinkage) แต่ในช่วงหลัง การหดตัวของเพสต์จะมากกว่าการขยายตัว เนื่องจากความร้อนผลคือ เพสต์จะหดตัว แต่หิน-ทรายจะเริ่มขยายตัว ปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ก่อให้เกิดแรงดึงในคอนกรีต จะเกิดการแตกกร้าว และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเพสต์กับหิน จะลดน้อยลงดังนี้ กำลังอัดของคอนกรีตจะลดลงด้วยดังแสดงในรูปที่ 15.1

การ Dehydrate ของเพสต์จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิตั้งแต่ 250°C และจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ที่อุณหภูมิประมาณ 800-900°C แต่บางกรณี การ Dehydrate เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิเพียง 500°C ถ้าคอนกรีตนี้สัมผัสกับอุณหภูมนี้เป็นเวลานาน เมื่อมีการ Dehydrate ไม่เพียงแต่กำลัง แต่ค่าโมดูลสปริงค์หยุ่นจะลดลงด้วย

ผลของการหดตัวที่สูงจะกระทบต่อกำลังอัดของคอนกรีตโดยเป็นอิสระต่ออัตราส่วนน้ำต่อชิเมนต์ในช่วง 0.40-0.65 คอนกรีตที่ใช้ปูนน้อยจะเสียหายน้อยกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนมากและถ้าต้องการให้คอนกรีตทนต่ออุณหภูมิสูง ๆ ได้เป็นเวลานาน ผู้ออกแบบควรเลือกใช้ ปูนชิเมนต์ประเภท High Alumina Cement เลือกใช้หินที่มีอัตราการขยายตัวต่ำเมื่อถูกความร้อน และออกแบบให้ระยะหุ้มเหล็กเสริม (Covering) ที่มากพอ



รูปที่ 15.1 ผลของการสูญเสียต้านทานของคอนกรีต

ความเสียหายจากน้ำหนักบรรทุก

อาจจำแนกออกได้เป็น 3 สาเหตุ คือ

- 1) การบรรทุกเกินน้ำหนัก (Over Loading)
- 2) การกระแทก (Impact) จากน้ำหนักบรรทุก หรือ อุบัติเหตุ
- 3) ความล้าจากน้ำหนักบรรทุกทุกหมุนเวียน (Cyclic Loading)

ความเสียหายจากน้ำหนักบรรทุก โดยทั่วไปจะทำให้โครงสร้างเกิดการแตกร้าว หรือผิวคอนกรีตเกิดการแตกร่อน สารเคมีก้าชาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้น จะเข้าทำปฏิกิริยา กับเหล็กเสริมก่อให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น

15.3 สาเหตุด้านเคมี (Chemical Causes of Deterioration)

ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุด้านเคมีมีหลายประการ และความรุนแรงของแต่ละกรณีจะแตกต่างกัน ขอนำเสนอความเสียหายจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก คือ สารที่เข้ามาเกี่ยวข้องและ คุณภาพของคอนกรีตในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะตันเหตุที่สำคัญ บางประการที่ควรทราบและหากทางป้องกัน

ความเสียหายโดยชัลเฟต

- ชัลเฟตที่ละลายน้ำเท่านั้นที่จะทำอันตรายต่อคอนกรีต โดยธรรมชาติชัลเฟตแต่ละชนิดมีความสามารถละลายน้ำไม่เท่ากัน กล่าวคือ
 - 1) คลัลเชียมชัลเฟต (CaSO_4) ละลายน้ำเพียง 1.2 กรัม/ลิตร
 - 2) โซเดียมชัลเฟต (Na_2SO_4) ละลายน้ำ 240 กรัม/ลิตร
 - 3) แมกนีเซียมชัลเฟต (MgSO_4) ละลายน้ำ 300 กรัม/ลิตร
 จะเห็นได้ว่า แมกนีเซียมชัลเฟต (MgSO_4) มีความสามารถละลายน้ำได้มากกว่า CaSO_4 ถึง 250 เท่านั้น คือจะทำอันตรายคอนกรีตได้มากกว่าด้วย

- ลักษณะการสัมผัสของชัลเฟตและคอนกรีต

- การสัมผัสของชัลเฟตกับคอนกรีตแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
- 1) สภาพอยู่นิ่ง (Static) เมื่อเกิดปฏิกิริยาระหว่างชัลเฟตกับองค์ประกอบทางเคมีในปูนซีเมนต์แล้ว ปฏิกิริยาจะลิ้นสุดเมื่อถึงจุดสมดุลย์
 - 2) สภาพเคลื่อนไหว (Flowing) ปฏิกิริยาจะเกิดอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาลิ่งที่เกิดจะถูกชะล้างไป และมีชัลเฟตเข้ามาใหม่ตลอดเวลาจะไม่ถึงจุดสมดุลย์ในกรณีนี้ เช่น โครงสร้างที่อยู่ใต้ดิน ณ ระดับน้ำ เป็นต้น

- ขบวนการกัดกร่อนโดยชัลเฟต

ชัลเฟตจะกัดกร่อนและทำอันตรายต่อเพลสต์ที่แข็งตัว แล้วจะไม่ทำอันตรายต่อมวลรวมโดยปฏิกิริยาจะเกิดกับคลัลเชียมไอกอร์ไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) และ Calcium Aluminate - Hydrate (CAH) ก่อให้เกิดยิปซัมและ Ettringite (Calcium Sulphoaluminate) ก่อให้เกิดการขยายตัวในที่สุด คอนกรีตจะเกิดการแตกร้าว

สมการปฏิกิริยาเคมีของ Na_2SO_4 และ MgSO_4 สามารถแสดงได้ดังนี้

- ความเสียหายเนื่องจาก Na_2SO_4

- 1) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ยิปซัม} + \text{NaOH}$
 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ จากปฏิกิริยาไอกอร์ไซด์ทำปฏิกิริยากับโซเดียมชัลเฟต ก่อให้เกิดยิปซัม

- 2) $\text{CAH} + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Ettringite} + \text{NaOH}$
 CAH จากปฏิกิริยาไฮเดรชันของ C_3A ทำปฏิกิริยากับโซเดียมชัลเฟต์ก่อให้เกิด Ettringite
- 3) ยิปซัม + CAH $\rightarrow \text{Ettringite} + \text{Ca(OH)}_2$
 ยิปซัมที่เกิดจากปฏิกิริยาที่ 1 ทำปฏิกิริยากับ CAH ก่อให้เกิด Ettringite เพิ่มเติม

Ettringite : $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$.

CAH : $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.


ยิปซัม : $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

จากปฏิกิริยา


- 1) Ca(OH)_2 เปลี่ยนเป็น ยิปซัมปริมาณเพิ่มขึ้น 2.2 เท่า
- 2) CAH เปลี่ยนเป็น Ettringite ปริมาณ เพิ่มขึ้น 2.0 เท่า
 จะพบว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้เกิดความแตกต่าง

● ความเสียหายเนื่องจาก MgSO_4

- 1) $\text{Ca(OH)}_2 + \text{MgSO}_4 \rightarrow \text{ยิปซัม} + \text{Mg(OH)}_2$
 Ca(OH)_2 จากการปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมชัลเฟต์ก่อให้เกิดยิปซัม
- 2) $\text{CAH} + \text{MgSO}_4 \rightarrow \text{Ettringite} + \text{Mg(OH)}_2$
 CAH จากปฏิกิริยา กับแมกนีเซียมชัลเฟต์ก่อให้เกิด Ettringite
- 3) ยิปซัม + CAH $\rightarrow \text{Ettringite} + \text{Ca(OH)}_2$
 ปฏิกิริยาที่ 1) และ 2) ก่อให้ PH ของสารละลายลดลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการไม่อุ้มน้ำของ Calcium Silicate Hydrate (CSH) โดยจะเกิดการสลายตัว
- 4) $\text{CSH} \rightarrow \text{SiO}_2(\text{aq}) + \text{Ca(OH)}_2$
 จากสมการที่ 4 จะพบว่า Ca(OH)_2 นี้จะทำปฏิกิริยากับ MgSO_4 ก่อให้เกิดการสลายตัวของ CSH มากขึ้น
- 5) $\text{SiO}_2(\text{aq}) + \text{Mg(OH)}_2 \rightarrow \text{Magnesium Silicate Hydrate (MSH)}$
 MSH นี้ไม่ใช่ตัวที่จะก่อให้เกิดการประสาน ดังนั้นจะพบว่า MgSO_4 นี้จะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากกว่า Na_2SO_4



รูปที่ 15.2 แสดงความเสียหายของคอนกรีตจากชัลเฟต์



รูปที่ 15.3 ความเสื่อมพั�ธ์ระหว่างปริมาณ C_3A กับอัตราการเสียหายที่ปริมาณซีเมนต์ในช่วงผสมต่างๆ


● ปัจจัยที่มีผลต่อการกัดกร่อน

การกัดกร่อนของชัลเฟต์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

- 1) ปริมาณ ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C_3A) ในซีเมนต์
 - 2) ปริมาณ ปูนซีเมนต์
- ทั้ง 2 ปัจจัยนี้แสดงได้ดังกราฟรูปที่ 15.3
- จากราฟสามารถสรุปได้ว่า
- 1) อัตราการเสียหาย จะผันแปรโดยตรงกับปริมาณ C_3A ในซีเมนต์ที่มี C_3A มากเท่าใดก็จะมีผลต่อการป้องกันความเสียหายในกรณีที่ใช้ปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมต่ำ
 - 2) ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณ C_3A ต่ำเท่าใดก็จะไม่มีผลต่อการป้องกันความเสียหายในกรณีที่ใช้ปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมต่ำ

3) อัตราส่วนน้ำต่อชิเมนต์

คอนกรีตจะยิ่งมีอัตราเสียหายมาก เมื่อใช้ส่วนผสมที่ต้องการส่วนน้ำต่อชิเมนต์สูง



รูปที่ 15.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อชิเมนต์กับอัตราการเสียหายจากชัลเพต


● การป้องกันความเสียหาย

- 1) ใช้ปูนชิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 (ปูนชิเมนต์ต้านทานชัลเพต) ซึ่งมีปริมาณ C_3A ไม่มากกว่า 5%
- 2) ใช้ Pulverized Fuel Ash หรือ Slag ผสมเพื่อ
 - ลดปริมาณ $Ca(OH)_2$
 - ทำให้คอนกรีตแน่นลดการซึมผ่านของน้ำ
- 3) ในการนีที่โครงสร้างต้องล้มถังกับชัลเพตที่รุนแรงอาจต้องใช้วิธีการเคลือบผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันโครงสร้าง

ความเสียหายโดยกรดต่างๆ

คอนกรีตใช้ปูนชิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทุกประเภท จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด โดยกรดจะกัดกร่อนชิเมนต์เพลต์ ดังแสดงในรูปที่ 15.5 ตามข้อกำหนดถ้าคอนกรีตที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดคือ มี PH 6 หรือต่ำกว่า ผู้ออกแบบควรเลือกกำหนดให้ใช้ปูนชิเมนต์ที่ไม่ใช่ปอร์ตแลนด์ชิเมนต์ เช่น High Alumina ชิเมนต์ หรือ

Supersulphate ชิเมนต์ นอกจากราบถ้าสภาพแวดล้อมมี PH ต่ำกว่า 4 ควรป้องกัน คอนกรีตโดยการเคลือบด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจำเป็นต้องเลือกใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสมเหมาะสมมีเนื้อแน่นมากโดยที่มีอัตราส่วนน้ำต่อชิเมนต์ไม่ควรเกิน 0.50



รูปที่ 15.5 ความเสียหายของคอนกรีตจากการกรด

การเสียหายจากปฏิกิริยาระหว่างด่างกับหิน (Alkali Aggregate Reaction)

ปฏิกิริยาระหว่างด่างที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน กับแร่ธาตุต่างๆ ในเนื้อหินสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

1. Alkali Carbonate Reaction

ปฏิกิริยานี้จะเกิดกับหิน Dolomitic Limestone ที่มีดินเหนียวแทรกตัวอยู่ในเนื้อหินโดยหินประเภทนี้ จะทำปฏิกิริยาที่มีชื่อว่า “Dedolomitization” สายตัวเป็นผลึกของ Dolomite กับดินเหนียว ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัว หลังจากนี้ดินเหนียวจะทำปฏิกิริยากับความชื้น เกิดการขยายตัวอีกเช่นกัน

2. Alkali Silicate Reaction

ชั้นของ Silicate ในเนื้อหิน ทำปฏิกิริยากับด่างจากปฏิกิริยาไฮเดรชันและน้ำก่อให้เกิดการขยายตัว

3. Alkali - Silica Reaction

หินที่ประกอบด้วย Silaceous ที่ไวต่อปฏิกิริยา จะทำปฏิกิริยากับน้ำ และ Alkali ก่อให้เกิดการขยายตัว

● สภาพที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยา

ความเสียหายจากปฏิกิริยาระหว่างด่างกับหินนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีสภาพที่เหมาะสมทั้ง 3 ประการพ้องกัน คือ

- 1) มีปริมาณ Alkali เพียงพอ
- 2) มีองค์ประกอบ Silica ที่ໄວต่อปฏิกิริยา
- 3) มีปริมาณน้ำเพียงพอ

สภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปฏิกิริยาคือเมื่อมีความชื้นสัมพันธ์ 75% อุณหภูมิ 30-40°C

● ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ปฏิกิริยาระหว่างด่างกับหินทั้ง 3 ปฏิกิริยาจะก่อให้เกิดความเสียหาย ดังแสดงในรูปที่ 15.6 กล่าวว่าคือ


- 1) ผิวคอนกรีตจะแตกเสียหาย ลักษณะจะเป็นการแตกกร้าวกระเจาทั่วพื้นที่ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
- 2) มีน้ำหนึ่งiy ๆ หลอดออกจากผิวคอนกรีต
- 3) ผิวคอนกรีตจะหลุดร่อน
- 4) กำลังอัดสูญเสียไป

● การป้องกันปัญหา

- 1) ใช้ Low Alkali ซีเมนต์ ซึ่งมี % Na₂O(aq) = % Na₂O + % 0.658 K₂O ไม่เกิน 0.6%
- 2) ใช้หิน-ทรายที่ไม่เกิดปฏิกิริยา
- 3) ลดความเสียหางจากสภาพแวดล้อม โดยลดความชื้นหรือน้ำที่จะสัมผัสนอกกรีต
- 4) ใช้วัสดุทุกดแทนซีเมนต์บางส่วน เช่น Pulverized Fuel Ash หรือ Slag

ความเสียหายจากน้ำทะเล

ความเสียหายของคอนกรีตในน้ำทะเล เนื่องมาจากชั้ลเฟตและคลอไรด์ ชัลเฟตโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมกนีเซียมชัลเฟตทำอันตรายต่อคอนกรีต ส่วนคลอไรด์จะซึมเข้าทำอันตรายต่อเหล็กเสริมที่ฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีต คอนกรีตในน้ำทะเลอาจถูกทำให้เสียหาย โดยการก่อผลึก Crystallization ของเกลือภายในเนื้อคอนกรีตในตำแหน่งที่คอนกรีตติดอยู่ในสภาพเปียกและแห้งแล้งกัน ความเสียหายจะรุนแรงมากในบริเวณเหนือระดับน้ำสูงสุด ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลเข้าสู่เนื้อคอนกรีตโดย Capillary Action และความเสียหายจะเกิดน้อยในบริเวณระดับน้ำที่อยู่ระหว่างน้ำขึ้น-ลงและจะไม่เกิดความเสียหายเลยในคอนกรีตที่แท็งอยู่ในน้ำตัดตลอดเวลา ถ้าคอนกรีตนั้นมีคุณภาพดีพอ



รูปที่ 15.6 ความเสียหายของคอนกรีตจากปฏิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม

ความทกทานของคอนกรีตในน้ำทະจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ คือ ความหนาแน่นของคอนกรีต คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.45-0.50 รวมทั้งการเทลงแบบและการอัดแน่น ทำอย่างดีจะมีความหนาแน่นมาก สามารถต้านทานต่อสภาพน้ำทะเลได้ดี และการเลือกใช้ประเภทของซีเมนต์ที่เหมาะสม ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คอนกรีตเสริมเหล็กมีแนวโน้มที่จะเสียหายมากกว่าคอนกรีตที่ไม่มีเหล็กเสริมเนื่องจากการกัดกร่อนเหล็กเสริมจากเกลือคลอร์ได้จะส่งผลให้เกิดสนิม ปริมาตรจะเพิ่มขึ้น คอนกรีตที่ห่อหุ้มเหล็กไว้มีแนวโน้มที่จะแตกร้าวและเหล็กจะถูกทำลายมากยิ่งขึ้น การเพิ่มขึ้นของระยะหุ้มเหล็กเสริมจะเป็นการป้องกันปัญหาได้อีกด้วยหนึ่งโดยทั่วไประยะหุ้มควรเป็น 60-70 มิลลิเมตรและในบางกรณีใช้ถึง 100 มิลลิเมตร

การกัดกร่อนเหล็กเสริม

การศึกษาเรื่องความทกทานของคอนกรีตนั้น ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องกล่าวถึงคือเรื่องการกัดกร่อนเหล็กเสริม

● การป้องกันเหล็กเสริมโดยคอนกรีต

การป้องกันเหล็กเสริมคอนกรีตมี 2 ขบวนการคือ

- 1) การป้องกันทางกล
- 2) การป้องกันทางเคมี

1) การป้องกันทางกล

คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม จะเป็นตัวป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริมทางกลที่ดีโดยป้องกันความชื้น น้ำ และก๊าซต่างๆ ซึ่งผ่านเข้าสู่เหล็กเสริม

การป้องกันจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของคอนกรีตโดยเฉพาะส่วนผิวนอก (Covercrete) หรือคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมอยู่ รวมทั้งความหนาของระยะหุ้ม

2) การป้องกันทางเคมี

ปฏิกิริยาไฮเดรชัน ก่อให้เกิด $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ซึ่งมีความเป็นด่างสูง คือมีค่า PH ประมาณ 12.5-13.0 ความเป็นด่างที่สูงมากของ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ นี้จะก่อให้เกิดฟิล์มบางๆ ของเหล็กออกไซด์บนผิวเหล็กเสริม ขบวนการป้องกันนี้เรียกว่า “Passivation”

● ขบวนการกัดกร่อนเหล็กเสริม

การกัดกร่อนเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีสาเหตุใหญ่ 2 ประการ คือ

- 1) การกัดกร่อน เนื่องจากความเป็นด่างของคอนกรีตลดลง
- 2) การกัดกร่อน เนื่องจากมีเกลือคลอร์ไดร์

1) การกัดกร่อน เนื่องจากความเป็นด่างของคอนกรีตลดลง

คอนกรีตปกติเป็นวัสดุที่มีความเป็นด่างสูงคือ มีค่า PH 12.5-13.0 ความเป็นด่างนี้จะป้องกันไม่ให้เหล็กเสริมกัดกร่อน เมื่อความเป็นด่างลดลง อัตราการกัดกร่อนจะมากขึ้นสาเหตุที่ทำให้การเป็นด่างลดลง ได้แก่

1.1 การชะล้าง (Leaching)

การชะล้างเป็นตัวการทำให้ความเป็นด่างในเนื้อคอนกรีตลดลง การชะล้างจะมากหรือน้อยขึ้นกับของค์ประกอบต่างๆ มีดังนี้

- สภาพของน้ำ น้ำไหลจะชะล้างและก่อให้เกิดความรุนแรงมากกว่าสภาพน้ำนี้ๆ
- อุณหภูมิของน้ำ
- ชนิดของซีเมนต์
- ความหนาแน่นของคอนกรีต
- คุณภาพของคอนกรีตที่ผิว
- รูปร่างและอายุของคอนกรีต

1.2 การทำให้คอนกรีตเกิดความเป็นกลาง (Neutralization)

1.2.1 ทำให้เป็นกลางโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึมผ่านเข้าทับปฏิกิริยากับ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ จากปฏิกิริยาไฮเดรชัน โดยปฏิกิริยานี้เรียกว่า “Carbonation” ดังสมการ $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ปฏิกิริยานี้จะทำให้ความเป็นด่างลดลงจากค่า PH ลดจาก 12.5 เป็น 9.0 หรือน้อยกว่าเมื่อปฏิกิริยา Carbonation เกิดขึ้นจนถึงเหล็กเสริม มันจะทำลายแผ่น Passivation Film ที่เกิดขึ้นบนผิวเหล็กและจะก่อให้เกิดการกัดกร่อน

1.2.2 ทำให้เป็นกลางโดยกรดหรือก๊าซอื่น ๆ กรดและก๊าซอื่นๆ เช่น SO_2 จะลดค่า PH ในเนื้อคอนกรีต จาก 12.5 เป็น 9 หรือต่ำกว่า ส่งผลให้ Passivation Film ถูกทำลาย เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริม ได้เช่นเดียวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2 การกัดกร่อนเนื่องจากคลอร์ไดร์

แหล่งของคลอร์ไดร์ อาจมาจาก

- ภายนอกคอนกรีต เช่น จากพิน, น้ำยาผสมคอนกรีต โดยเฉพาะน้ำยาเร่งการก่อตัว หรืออาจมาจากการน้ำผสมคอนกรีต

● ภายนอกคอนกรีต เช่น จากน้ำทะเล จากพื้นดิน หรือจากเกลือที่เข้าสัมผัสน้ำแข็งในช่วงที่อากาศหนาวเย็นจัด

เกลือคลอไรต์นี้จะซึมเข้าในเนื้อคอนกรีตและเฉพาะคลอไรต์อิสระที่ละลายน้ำเท่านั้นที่จะทำปฏิกิริยา กับเหล็กเสริม โดยทำลาย Passivation Film บางบริเวณ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริม

● ลักษณะของความเสียหาย

● การตัดกร่อนเหล็กเสริมเนื่องจากก้าชาร์บอนไดออกไซด์ จะมีลักษณะดังนี้

1. ก่อให้เกิดสนิมสีน้ำตาล
2. จะเกิดบริเวณกว้างและการกัดกร่อนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
3. จะก่อให้เกิดการแตกร้าวและหลุดร่อนของผิวคอนกรีต

● การตัดกร่อนเหล็กเสริมเนื่องจากคลอไรต์ จะมีลักษณะดังนี้

1. ก่อให้เกิดสนิมสีดำ
2. จะเกิดในบางบริเวณเท่านั้น
3. จะไม่แสดงให้เห็นการแตกร้าวหรือหลุดร่อนของผิวคอนกรีต จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาอย่างมากแล้ว
4. ความเสียหายจะรุนแรง เนื่องจากจะทำให้พื้นที่หนาตัดของเหล็กเสริมลดลง

จากการเป็นรูหรือโพรงและขยายใหญ่ออกไป นอกจานนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งแรงดันจากน้ำจะเป็นตัวการที่ทำให้ผิวคอนกรีตเกิดการความเสียหายโดยทำให้เกิดเป็นรูหรือโพรงชั้น (Cavitation) โดยสรุปผิวคอนกรีตถูกทำให้เสียหายด้านกล จาก 3 ขบวนการ คือ

1. Abrasion
2. Erosion
3. Cavitation

● ลักษณะความเสียหายของผิวคอนกรีต

ความเสียหายที่พบเห็นประจำได้แก่

- 1) ผิวน้ำแตกเป็นฝุ่น
- 2) ผิวน้ำร่อนเป็นแผ่น
- 3) ผิวน้ำเป็นโพรง
- 4) ผิวน้ำพองปูด

15.4 ความเสียหายด้านกล (Mechanical Causes of Deterioration)

ในโครงสร้างบางประเภท เช่น พื้น, ถนน, ลานบิน คอนกรีตจะถูกทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการเสียดสี (Abrasion) อุญญอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นคุณสมบัติด้านการต้านทานการเสียดสีเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ออกแบบต้องคำนึงพิจารณา เช่นเดียวกัน ปัญหาเรื่องการทำให้ผิวคอนกรีตลึกกร่อนโดยของเหลว (Erosion) ในโครงสร้างที่ล้มผัสน้ำ (Hydraulic Structure) เช่น เสาสะพาน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อส่วนที่เป็นของแข็งถูกนำมาระบายน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นกรวด, ตะกอนต่างๆ ในที่ที่มีน้ำไหลด้วยความเร็ว คอนกรีตอาจจะเกิดความเสียหายอย่างมากโดยเริ่ม

• ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทาน การเสียดสี และวิธีการป้องกัน


ปัจจัย	วิธีการ
1. กำลังของคอนกรีต	1. เพิ่มกำลังอัดของคอนกรีต คอนกรีตกำลังอัด 140 กก./ตร.ซม. จะมีอัตราความเสียหายประมาณ 5 เท่าของคอนกรีตกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม. ส่วนคอนกรีตที่กำลังอัดมากกว่า 280-420 กก./ตร.ซม. จะมีผลต้านทานการเสียดสีที่ดีมาก
2. อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์	2. ลดอัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ ซึ่งจะลดการเยิ้ม ในทางปฏิบัติจะเลือกใช้คอนกรีตที่มีค่า W/C ไม่เกิน 0.45-0.50
3. หิน, ทราย	3. เลือกใช้หินรายที่มีความแข็งแกร่ง และควรเลือกใช้หินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
4. การเทและการแต่งผิวน้ำ	4. ต้องเจียบย่างคอนกรีตให้อัดแน่นอย่างดีในแบบหล่อ รวมทั้งต้องแต่งผิวน้ำให้เหมาะสม ซึ่งจะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีที่ผิวและการลดปริมาณฟองอากาศในคอนกรีต
5. การบ่ม	5. ต้องบ่มด้วยวิธีการที่เหมาะสมในเวลาที่ยาวนานพอ

ประเด็นที่ 4 และ 5 ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าบริเวณผิวคอนกรีต (Concrecrete) โดยเฉพาะผิวด้านบนจะมีความอ่อนแอกว่าสุดเนื่องจากน้ำที่เยิ้มขึ้นมา

6. ลักษณะผิวคอนกรีต	6. ในกรณีที่มีการเสียดสีอย่างมาก จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงมาก หรือใช้วัสดุอื่นเคลือบผิว หรือในบางโครงการสร้างอาจต้องทำให้ผิวคอนกรีตเรียบมาก ๆ
7. รอยต่อ (Joint)	7. ออกแบบและก่อสร้างรอยต่อให้เหมาะสมเพื่อลดการกระแทก หรือเสียดสี

15.5 การลดความเสียหาย

ความเสียหายของคอนกรีตในโครงสร้างต่าง ๆ อาจเกิดจากสาเหตุด้านกายภาพ ด้านเคมีและด้านกล ดังนั้นเพื่อลดความเสียหายดังกล่าวผู้ออกแบบควรพิจารณา สภาพแวดล้อม สภาพการใช้งานของโครงสร้างนั้นอย่างละเอียดก่อนการออกแบบจากนั้นควรเลือกออกแบบและเลือกใช้ข้อกำหนดสำหรับงานคอนกรีตที่เหมาะสมในขั้นการออกแบบ สำนวนขั้นการก่อสร้างจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมอย่างดี ทั้งขั้นตอน การผสม, การจีบเย่า, การแต่งผิว และการปูม รวมทั้งการบำรุงรักษาและแนวทางป้องกันปัญหาซึ่งเราสามารถสรุปเป็นแผนภาพ และการป้องกันความเสียหายของคอนกรีตจากสาเหตุต่าง ๆ สรุปได้ดังรูปที่ 15.7



ความเสี่ยหายนอกของคอนกรีต	การออกไนโบป	ผลการให้ร้ายคืออ็อกซิเจน	ลักษณะของลม	ชนิดของที่ไม่แน่น	ชั้นภูมิ	การอัดแน่น	การบด
Chemical attack sulphates	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Freeze/thaw	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Abrasion		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Structural cracking	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Corrosion of reinforcement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Alkali-silica reaction	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Con-structural cracking		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

รูปที่ 15.7 สรุปแนวภาพข้อสังเกตปัญหาความเสี่ยหายนอกของคอนกรีต